

GREEN MAX



**IMPER-AISLANTE
ACRÍLICO**

GREEN MAX



PASOS PARA LA APLICACIÓN:



1. SUPERFICIE

La superficie debe contar con las pendientes adecuadas (mínimo 3%) para evitar la acumulación de agua, así como salidas pluviales en la losa.



2. LIMPIAR

La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, óxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.



3. RESANAR

Aplica PLASTICRIL® en los puntos críticos (como juntas, grietas, chaflanes, domos, etc.).



4. SELLAR

Aplica SELLACRIL® en la superficie a impermeabilizar utilizando un rodillo o cepillo de ixtle.



5. APLICAR 1ra. CAPA

Aplica una capa de Green Max en sentido transversal a la pendiente de la superficie utilizando un rodillo o cepillo de ixtle. En caso de requerir malla de refuerzo instalarla en este paso.



6. APLICAR 2da. CAPA

Aplica la siguiente capa de Green Max. Esta capa debe aplicarse en sentido transversal a la primera y en sentido pendiente de la pendiente losa.

